

OHAUS V12P

NASTAVENÍ Funkce Menu ve váze umožňuje změnit několik nastavení. Dlouze stiskněte tlačítko **Menu** po dobu 3 sekund.

1. Automatické vypnutí [a.-O.F.F] Nastavte čas automatického vypnutí váhy. A00 = váha se vypne po 5 minutách nečinnosti, pokud je napájena pouze z baterie; Funkce automatického vypnutí je deaktivována, pokud je váha napájena síťovým adaptérem.
A01 = vypne se po 1 minutě nečinnosti
A05 = vypne se po 5 minutách nečinnosti A10 = vypne se po 10 minutách nečinnosti
Vyp. = deaktivováno

Auto Shut-off [a.-O.F.F]

Set the automatic shut off time for the scale.

A00 = the scale powers off after 5 minutes of no activity when it is battery powered only; Auto shut-off function is disabled when scale is powered by AC adapter.

A01 = powers off after 1 minute of no activity

A05 = powers off after 5 minutes of no activity

A10 = powers off after 10 minutes of no activity

Off = disabled

2. Světlo [L.I.G.H.t] Nastavuje funkci podsvícení displeje. ZAP = vždy zapnuto VYP = vždy vypnuto AUTO = Zapne se při stisknutí tlačítka nebo změně zobrazené hmotnosti. Případně vypne podsvícení, když se zobrazená hmotnost nezmění po dobu delší než 10 sekund.

Light [L.I.G.H.t]

This sets the operation of the display's backlight.

ON = always on

OFF = always off

AUTO = Turns on when a button is pressed or the displayed weight changes.

Alternatively, turns off the backlight when the displayed weight does not change for more than 10 seconds.