

Digitální teploměr, typ 30.2028

označení T292B, T292W

Před použitím si přečtete pozorně tento návod.

Popis

- všestranné použití (měření pokojové teploty, teploty v chladničce, apod)
- flexibilní držák k zavěšení či k postavení (vč. magnetu)

Upozornění

- tento teploměr je určen výhradně k výše uvedenému měření
- extrémní teploty, vibrace nebo šoky mohou vést k poškození teploměru
- k čištění použijte měkký, lehce vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čisticí prostředky
- teploměr neponořujte do vody
- slabé baterie co nejdříve vyměňte, abyste se vyhnuli poškození jejich vytečením, k výměně používejte pouze baterie doporučeného typu
- nepokoušejte se teploměr sami opravovat
- při otevření teploměru nebo při nepřiměřeném zacházení ztrácíte nárok na záruku
- tento výrobek není určen k lékařským účelům nebo ke sdělování informací pro širší veřejnost
- technická data tohoto produktu nemohou být změněna bez předchozího oznámení
- tento výrobek není hračka a proto nepatří do dětských rukou

Popis

A: tlačítka

A1: ON/OFF

A2: °C/°F

B:kryt

B1: prostor pro baterie

B2: magnet

B3: držák

B4: teplotní čidlo

Zprovoznění a obsluha

- otevřete kryt baterií a odstraňte krycí pásek, kryt baterií poté uzavřete
- sejměte ochrannou fólii z displeje
- stiskněte tlačítko ON/OFF
- na displeji se zobrazí aktuální teplota
- tlačítkem °C/°F měníte mezi jednotkou teploty °C (stupeň Celsia) či °F (stupněn Fahrenheit)

Symbol „vločky“

- bude-li teploměr umístěn v ledničce, bude při teplotě 4°C...8°C (39,2°F...46,4°F) zobrazen symbol „vločky“
- tento symbol ohlašuje optimální teplotu v lednici

Výměna baterií

- je-li na displeji zobrazen symbol slabé baterie, je nutno baterie co nejdříve vyměnit
- vložte novou baterii typu CR2025 (s ohledem na správnou polaritu)

Odstranění chyb

- není-li na displeji nic zobrazeno:
 1. zapněte přístroj
 2. vložte baterie (s ohledem na správnou polaritu)
 3. vyměňte baterie
- nepřesné měření:
 1. vyměňte baterie

Technická data

Rozsah měření	-20°C až +50°C (-4°F až +122°F)
Typ baterie	1 x CR2025
Rozměry	68 x 14 x 60mm
Váha	31,65 g (vč. baterie)

Pozn.: baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše!!!



K PŘÍSTROJŮM NABÍZÍME KALIBRACI VČETNĚ VYSTAVENÍ
KALIBRAČNÍHO PROTOKOLU.

www.ohaus-vahy.cz

www.vahymb.cz

www.metroservis.cz

info@metroservis.cz