

SAFETY PRECAUTIONS

en

- Only operate the scale in dry locations.
- Do not operate the scale in hazardous locations.
- Do not drop or overload the scale.
- When operating the scale from mains power, only use the AC Adapter specified by OHAUS.

INSTALLATION

- Remove the plastic transportation protective insert (0.1g model only) for use. Save the plastic insert to ensure safe transport. See figure 1.
- Remove the battery cover on bottom of the scale and insert the 3 LR6 (AA) batteries into the battery compartment. See figure 2.

TWO BUTTON KEYPAD

- : Press to turn the scale on / set zero. Long press to turn the scale off.
- : Press to change units. Long press to enter user menu.

CALIBRATION

Long press until [CAL] is displayed. Press to start calibration.

1. Press to set the zero point.
2. When [xxx] is displayed, place xxx g weight on the platform.
3. Press to set the span point.
4. After calibration, the display returns to weighing.

BACKLIGHT

1. Long press until [CAL] is displayed. Press to move to next menu b. ON / b. OFF.
2. Press to move to next menu b. ON / b. OFF. Press to accept displayed setting and return to weighing.

MAINTENANCE

- The exterior surfaces of the instrument may be cleaned with a cloth dampened with water and a mild detergent. Do not use solvents, harsh chemicals, ammonia or abrasive cleaning agents.
- Register your scale under *Warranty Registration* at www.ohaus.com/support.
- For technical issues contact an Authorized Ohaus Service Agent. Please visit our website www.ohaus.com to locate the Ohaus office nearest you.

COMPLIANCE

| | |
|--|--|
| | This product complies with Directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) and 2014/35/EU (LVD). The EU Declaration of Conformity is available online at www.ohaus.com/ce |
| | This product complies with the EU Directive 2012/19/EU (WEEE). For disposal instructions in Europe, refer to www.ohaus.com/weee |

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

CZ

- Váhu provozujte pouze na suchém místě.
- Váhu nepoužívejte na nebezpečných místech.
- Váhu nenechávejte spadnout ani ji nepřetěžujte.
- Při provozu váhy ze sítě používejte pouze síťový adaptér specifikovaný společností OHAUS.

INSTALACE

- Odstraňte plastovou přepravní ochrannou vložku (pouze model 0,1 g) pro použití. Uložte plastovou vložku, abyste zajistili bezpečnou přepravu. Viz obrázek 1.
- Sejměte kryt baterie na spodní straně váhy a vložte 3 baterie LR6 (AA) do prostoru pro baterie. Viz obrázek 2.

DVOUHLAČIDLOVÁ KLÁVESNICE

- : Stisknutím zapnete / nastavíte nulový bod. Dlouhým stisknutím vypnete váhu.
- : Stisknete pro změnu jednotky. Dlouhým stisknutím vstoupíte do menu.

KALIBRACE

Dlouhým stisknutím kým se nezobrazí [CAL]. Stisknete pro zahájení kalibrace .

1. Stisknete pro nastavení nulového bodu.
2. Jak se zobrazí [xxx], položte xxx g závaží na vážicí miskou.
3. Stisknete pro potvrzení hodnoty.
4. Po kalibraci, váhy se vrátí do režimu vážení.

PODSVÍCENÍ

1. Dlouho stisknete pokud se nezobrazí [CAL]. Stisknete pro pohyb v menu b.Auto.
2. Stisknete pro pohyb na další položku v menu b.ON / b.OFF. Stisknete pro příjem zobrazeného nastavení a pro vrácení zpátky na vážení.

ÚDRŽBA

- Vnější povrchy přístroje je možné čistit hadříkem navlhčeným ve vodě a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní chemikálie, čpavek nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Zaregistrujte Váš produkt *Warranty Registration* na www.ohaus.com/support.
- V případě technických problémů se obraťte na autorizovaný servis Ohaus. Navštivte prosím naše webové stránky www.ohaus.com, kde najdete nejbližší kancelář Ohaus.

SHODY

| | |
|--|--|
| | Tento výrobek splňuje směrnice 2011/65 / EU (RoHS), 2014/30 / EU (EMC) a 2014/35 / EU (LVD). Prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese www.ohaus.com/ce |
| | Tento výrobek splňuje směrnici EU 2012/19 / EU (WEEE). Pokyny pro likvidaci v Evropě naleznete na www.ohaus.com/weee |

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

pt

- Somente opere a balança em locais secos.
- Não opere a balança em locais perigosos.
- Não deixe cair nem sobrecarregue a balança.
- Ao operar a balança da rede elétrica, use somente o adaptador AC especificado pela Ohaus.

INSTALAÇÃO

- Remova a inserção de proteção de transporte de plástico (somente modelo de 0.1g) para uso. Guarde a inserção de plástico para garantir um transporte seguro. Se figur 1.
- Remova a tampa da bateria na parte inferior da balança e insira as 3 pilhas LR6 (AA) no compartimento da bateria. Se figur 2.

DOIS TECLADO

- : Liga a balança/ define para zero. Premir longo, desliga a balança.
- : Altera a unidade de pesagem. Premir longo, entra no menu do utilizador.

CALIBRAÇÃO

Pressione e mantenha pressionado até que [CAL] seja exibido.

Pressione para iniciar a calibração.

1. Pressione para definir o ponto zero.
2. Quando [xxx] for exibido, coloque xxx g de peso na plataforma.
3. Pressione para definir o ponto de span.
4. Após a calibração, o mostrador retorna à pesagem.

BACKLIGHT

1. Long press until [CAL] is displayed. Press to move to next menu b. ON / b. OFF.
2. Press to move to next menu b. ON / b. OFF. Press to accept displayed setting and return to weighing.

LUZ DE FUNDO

- As superfícies externas do instrumento podem ser limpas com um pano umedecido com água e um detergente suave. Não use solventes, produtos químicos abrasivos, amônia ou agentes de limpeza abrasivos.
- Registre sua balança em Registro de Garantia em www.ohaus.com/support.
- Para questões técnicas, entre em contato com um Agente de serviço OHAUS autorizado. Por favor, visite nosso website www.ohaus.com para localizar o escritório OHAUS mais próximo de você.

CONFORMIDADE

| | |
|--|---|
| | Este produto está em conformidade com as Directivas 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) e 2014/35/EU (LVD). A Declaração de Conformidade da UE está disponível online em www.ohaus.com/ce |
| | Este produto está em conformidade com a Diretiva 2012/19/EU (WEEE). Para instruções de descarte na Europa, consulte www.ohaus.com/weee |

BIZOTNSÁGI ELŐÍRÁSOK

hu

- A mérleget csak száraz helyen szabad üzemeltetni.
- Ne használja a mérleget veszélyes helyeken.
- Ne ejtse le és ne terhelje túl a mérleget.
- Ha a mérleget hálózati feszültségről üzemelteti, csak az OHAUS által megadott hálózati adaptert használja.

BESZERELÉS

- Távolítsa el a műanyag szállítási védőbetétet (csak 0,1 g-os modell). Mentse a műanyag betétet a biztonságos szállítás érdekében. Lásd az 1. ábrát.
- Távolítsa el az akkumulátor fedelét a mérleg alján, és helyezze be a 3 LR6 (AA) elemet az elemtartó rekeszbe. Lásd a 2. Ábrát

KÉT BILLENTYŰS KEZELÉS

- : Nyomja meg a gombot a méleg be- / kikapcsolásához. Hosszan nyomja meg, hogy kikapcsolja a mérleget.
- : Nyomja meg a mértékegység változtatására. Hosszú lenyomás: belépés a menübe.

PONTOSÍTÁS

Hosszú lenyomás amíg a [CAL] meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a pontosítás elkezdésére.

1. Nyomja meg a null-pont beállítására.
2. Amikor az [xxx] megjelent a kijelzőn, helyezzen fel xxx g súlyt a mérlegtányérra.
3. Nyomja meg az érték elfogadására.
4. A pontosítás után a mérleg visszatér tömegmérési üzemmódba.

HÁTTÉRMEGVILÁGÍTÁS

1. Hosszan nyomja a amíg a [CAL] meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja a billentyűt a lapozáshoz - b.Auto.
2. Nyomja meg billentyűt a menüben történő lapozáshoz - - b.ON / b.OFF. Nyomja meg a billentyűt a kijelzett értékek elfogadásához.

ENTRETIEN

- A készülék külső felületét vízzel és enyhe tisztítószerezrel megnedvesített ruhával tisztíthatja. Ne használjon oldószereket, kemény vegyszereket, ammóniát vagy kopatószereket.
- Regisztrálja a mérleget a garanciajegyzék alá a www.ohaus.com/support címen.
- Technikai kérdésekben forduljon egy hivatalos Ohaus szervizügynökhez. Kérjük, látogasson el honlapunkra www.ohaus.com, hogy megtalálja a legközelebbi Ohaus képviselőt.

MEGFELELŐSÉG

| | |
|--|---|
| | Ez a termék megfelel az uniós irányelveknek 2014/30 / EU (EMC) 2014/35 / EU (LVD) és 2014/31 / EU (NAWI). Az EU megfelelőségi nyilatkozat elérhető online a www.ohaus.com/ce . |
| | Ez a termék megfelel az EU 2002/96 / EK irányelv (WEEE). Kérjük, hogy ezt a terméket a helyi előírásoknak megfelelően a kijelölt gyűjtőhelyen az elektromos és elektronikus berendezések. A megsemmisítésre vonatkozó utasítások Európában, lásd www.ohaus.com/weee . |

VEILIGHEIDSMATREGELEN

nl

- Gebruik de weegschaal alleen op droge locaties.
- Gebruik de weegschaal niet op gevaarlijke locaties.
- Laat de weegschaal niet vallen of overbelasten.
- Gebruik bij het gebruik van de weegschaal alleen de netspanningadapter die door Ohaus is voorgeschreven

INSTALLATIE

- Verwijder het plastic transportbeschermingsinzetstuk (alleen 0,1g model) voor gebruik. Bewaar het plastic inzetstuk voor veilig transport. Zie figuur 1.
- Verwijder het batterijdeksel aan de onderkant van de schaal en plaats de 3 LR6 (AA) batterijen in het batterijvak. Zie figuur 2.

TWEE KNOP SLEUTELBLAD

- : Druk op om de schaal in te schakelen / nul in te stellen. Lang indrukken om de schaal uit te schakelen.
- : Druk op om eenheden te wijzigen. Lang drukken om het gebruikersmenu te openen.

KALIBRATIE

Druk lang in totdat [CAL] wordt weergegeven. Druk op om de kalibratie te starten.

1. Druk op om het nulpunt in te stellen.
2. Wanneer [xxx] wordt weergegeven, plaats u xxx g gewicht op het platform.
3. Druk op om het bereik in te stellen.
4. Na kalibratie keert het display terug naar wegen.

BACKLIGHT

1. Druk lang in totdat [CAL] wordt weergegeven. Druk op om naar het volgende menu te gaan b. ON / b. OFF.
2. Druk op om naar het volgende menu te gaan b. ON / b. OFF. Druk op om de weergegeven instelling te accepteren en terug te keren naar de weging.

ONDERHOUD

- De buitenoppervlakken van het instrument kunnen worden gereinigd met een doek die bevochtigd is met water en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen, agressieve chemicaliën, ammoniak of schurende schoonmaakmiddelen.
- Registreer uw weegschaal onder Garantiregistratie op www.ohaus.com/support.
- Neem voor technische problemen contact op met een geautoriseerde Ohaus-serviceagent. Bezoek onze website www.ohaus.com om het kantoor van Ohaus bij u in de buurt te vinden.

NAKOMING

| | |
|--|---|
| | Dit product voldoet aan de richtlijnen 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) en 2014/35/EU (LVD). De EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar op www.ohaus.com/ce |
| | Dit product voldoet aan de richtlijn 2012/19/EU (AEEA). Raadpleeg www.ohaus.com/weee voor verwijderingsinstructies in Europa |

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

de

- Betreiben Sie die Waage nur an trockenen Orten.
- Betreiben Sie die Waage nicht in Gefahrenbereichen.
- Lassen Sie die Waage nicht fallen oder überlasten Sie sie.
- Verwenden Sie für den Betrieb der Waage nur das von Ohaus spezifizierte Netzgerät.

INSTALLATION

- Entfernen Sie den Plastiktransportschutz (nur 0,1 g Modell) für den Gebrauch. Bewahren Sie den Kunststoffschutz für einen sicheren Transport auf. Siehe Abbildung 1.
- Entfernen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite der Waage und legen Sie die 3 LR6 (AA) Batterien in das Batteriefach ein. Siehe Abbildung 2.

ZWEI KNOPF KEYPAD

- **→0***: Drücken Sie um die Skala einzuschalten / Null einzustellen. Drücken Sie lange, um die Waage auszuschalten.
- **↺**: Drücken Sie um die Einheiten zu ändern. Lang drücken, um das Benutzermenü aufzurufen.

KALIBRIERUNG

Lang drücken **↺**, bis [tRL] angezeigt wird. Drücken Sie **→0***, um die Kalibrierung zu starten.

1. Drücken Sie **→0***, um den Nullpunkt festzulegen.
2. Wenn [xxx] angezeigt wird, legen Sie ein Gewicht von xxx g auf die Plattform.
3. Drücken Sie **→0***, um den Referenzpunkt festzulegen.
4. Nach der Kalibrierung kehrt die Anzeige zum Wiegen zurück.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Lang drücken **↺**, bis [tRL] angezeigt wird. Drücken Sie **↺**, um zum nächsten Menü zu gelangen **b.µt.c.**
2. Drücken Sie **↺**, um zum nächsten Menü zu gelangen **b.µn** / **b.µFF**. Drücken Sie **→0***, um die angezeigte Einstellung zu akzeptieren und zum Wiegen zurückzukehren.

INSTANDHALTUNG

- Die Außenflächen des Geräts können mit einem mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, scharfe Chemikalien, Ammoniak oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Registrieren Sie Ihre Waage unter Garantieanmeldung auf www.ohaus.com/support.
- Bei technischen Problemen wenden Sie sich an einen autorisierten Ohaus Service Agent. Bitte besuchen Sie unsere Website www.ohaus.com, um das Ohaus Büro in Ihrer Nähe zu finden.

BEACHTUNG

| | |
|--|---|
| | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) und 2014/35/EU (LVD). Die EU-Konformitätserklärung ist online unter www.ohaus.com/ce verfügbar |
| | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE). Anweisungen zur Entsorgung in Europa finden Sie unter www.ohaus.com/weee |

MISURE DI SICUREZZA

it

- Utilizzare la bilancia solo in luoghi asciutti.
- Non utilizzare la bilancia in luoghi pericolosi.
- Non far cadere o sovraccaricare la bilancia.
- Quando si utilizza la bilancia dalla rete, utilizzare solo l'adattatore CA specificato da Ohaus.

INSTALLAZIONE

- Rimuovere l'insero protettivo di plastica per il trasporto (solo modello da 0,1 g) per l'uso. Conservare l'insero in plastica per garantire un trasporto sicuro. See figure 1.
- Rimuovere il coperchio della batteria sul fondo della bilancia e inserire le 3 batterie LR6 (AA) nel vano batterie. See figure 2.

TASTIERA DUE BOTTONI

- **→0***: Premere per accendere la bilancia / impostare lo zero. Premere a lungo per spegnere la bilancia.
- **↺**: Premere per cambiare unità. Premere a lungo per accedere al menu utente.

CALIBRAZIONE

Premere a lungo **↺** finché non viene visualizzato [tRL]. Premere **→0*** per avviare la calibrazione.

1. Premere **→0*** per impostare il punto zero.
2. Quando viene visualizzato [xxx], posizionare il peso xxx g sulla piattaforma
3. Premere **→0*** per impostare il punto di span.
4. Dopo la calibrazione, il display ritorna in pesatura.

CONTROLUCE

1. Premere a lungo **↺** finché non viene visualizzato [tRL]. Premere **↺** per passare al menu successivo **b.µt.c.**
2. Premere **↺** per passare al menu successivo **b.µn** / **b.µFF**. Premere **→0*** per accettare le impostazioni visualizzate e tornare alla pesatura.

MANUTENZIONE

- Le superfici esterne dello strumento possono essere pulite con un panno inumidito con acqua e un detergente delicato. Non utilizzare solventi, prodotti chimici aggressivi, ammoniaca o detersivi abrasivi.
- Registrare la bilancia in Registrazione della garanzia su www.ohaus.com/support.
- Per problemi tecnici contattare un agente autorizzato Ohaus Service. Si prega di visitare il nostro sito web www.ohaus.com per individuare l'ufficio Ohaus più vicino.

CONFORMITÀ

| | |
|--|---|
| | Questo prodotto è conforme alle direttive 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) e 2014/35/EU (LVD). La dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo www.ohaus.com/ce |
| | Questo prodotto è conforme alla direttiva 2012/19/EU (RAEE). Per le istruzioni sullo smaltimento in Europa, consultare www.ohaus.com/weee |



en

cz

hu

de

it

pt

sv

nl

da

pl

Compass™ CX Series Scale User Guide

Please visit www.ohaus.com/support to download user manual.

Ohaus Corporation
7 Campus Drive, Suite 310 - Parsippany, NJ 07054 - USA
Tel: +1 973 377 9000 · Fax: +1 973 944 7177
www.ohaus.com
* 3 0 4 6 7 7 5 0 *
P/N 30467750 B © 2019 Ohaus Corporation, all rights reserved.
Printed in China

Please scan the below QR code to download the user manual:



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

da

- Brug kun skalaen på tørre steder.
- Brug ikke skalaen på farlige steder.
- Lad ikke skalaen falde eller overbelaste.
- Brug kun den vekselstrømsadapter, der er angivet af Ohaus, når du bruger skalaen fra strømmettet.

INSTALLATION

- Fjern plastikbeskyttelsesindsatsen (kun 0,1 g model) til brug. Gem plastindsatsen for at sikre sikker transport. Se figur 1.
- Fjern batteridækslet på bunden af skalaen, og indsæt 3 LR6 (AA) batterierne i batterirummet. Se figur 2.

TO KNAPPE KEYPAD

- **→0***: Tryk for at tænde skalaen / indstille nul. Langt tryk for at slukke skalaen
- **↺**: Tryk for at ændre enheder. Langt tryk for at starte kalibrering

KALIBRERING

Langt tryk **↺**, indtil [tRL] vises. Tryk **→0*** for at starte kalibrering.

1. Tryk **→0*** for at indstille nulpunktet.
2. Når [xxx] vises, skal du placere xxx g vægt på platformen.
3. Tryk **→0*** for at indstille spændingspunktet.
4. Efter kalibrering vender displayet tilbage til vejning.

BAGGRUNDSBELYSNING

1. Langt tryk **↺**, indtil [tRL] vises. Tryk **↺** for at flytte til næste menu **b.µt.c.**
2. Tryk **↺** for at flytte til næste menu **b.µn** / **b.µFF**. Tryk **→0*** for at acceptere den viste indstilling og vende tilbage til vejen.

VEDLIGEHOLDELSE

- Instrumentets yvendige overflader kan rengøres med en klud fugtet med vand og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke opløsningsmidler, hårde kemikalier, ammoniak eller slibende rengøringsmidler.
- Registrér din skala under garantiregistrering på www.ohaus.com/support.
- Kontakt en autoriseret Ohaus Service Agent for tekniske problemer. Besøg vores hjemmeside www.ohaus.com for at finde Ohaus-kontoret nærmest dig.

OVERHOLDELSE

| | |
|--|--|
| | Dette produkt overholder direktiver 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) og 2014/35/EU. EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig online på www.ohaus.com/ce |
| | Dette produkt overholder direktiv 2012/19/EU (WEEE). For bortskaffelsesansvisninger i Europa henvises til www.ohaus.com/weee |

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

pl

- Używaj wagi tylko w suchych miejscach.
- Nie używaj wagi w niebezpiecznych miejscach.
- Nie należy upuszczać ani przeciążać wagi.
- Używając wagi z sieci, używaj wyłącznie zasilacza określonego przez Ohaus.

INSTALACJA

- Zdejmij plastikową wkładkę zabezpieczającą transport (tylko model 0.1g) do użytku. Zachowaj plastikową wkładkę, aby zapewnić bezpieczny transport. Patrz rysunek 1.
- Zdejmij pokrywę baterii na spodzie wagi i włóż 3 baterie LR6 (AA) do komory baterii. Patrz rysunek 2.

DWIE PRZYCISKI BUTTON

- **→0***: Naciśnij aby wyłączyć wagę / ustawić zero. Długie naciśnięcie powoduje wyłączenie wagi.
- **↺**: Naciśnij aby zmienić jednostki. Długo naciśnij, aby wejść do menu użytkownika.

KALIBROWANIE

Naciśnij i przytrzymaj **↺**, aż wyświetli się [tRL]. Naciśnij **→0***, aby rozpocząć kalibrację.

1. Naciśnij **→0***, aby ustawić punkt zerowy.
2. Po wyświetleniu [xxx] umieść gramaturę xxx g na platformie.
3. Naciśnij **→0***, aby ustawić punkt zakresu.
4. Po kalibracji wyświetlacz powraca do ważenia.

PODŚWIETLENIE

1. Naciśnij i przytrzymaj **↺**, aż wyświetli się [tRL]. Naciśnij **↺**, aby przejść do następnego menu **b.µt.c.**
2. Naciśnij **↺**, aby przejść do następnego menu **b.µn** / **b.µFF**. Naciśnij **→0***, aby zaakceptować wyświetlane ustawienie i powrócić do ważenia.

KONSERWACJA

- Powierzchnie zewnętrzne przyrządu można czyścić szmatką zwilżoną wodą i łagodnym detergentem. Nie należy używać rozpuszczalników, ostrych środków chemicznych, amoniaku ani czyszczynek.
- Zarejestruj swoją skalę w ramach rejestracji gwarancji na stronie www.ohaus.com/support.
- W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu firmy Ohaus. Odwiedź naszą stronę internetową www.ohaus.com, aby zlokalizować najbliższe biuro Ohaus.


SPEŁNIENIE

| | |
|--|--|
| | Ten produkt jest zgodny z dyrektywami 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) i 2014/35/EU (LVD). Deklaracja zgodności UE jest dostępna online na stronie www.ohaus.com/ce |
| | Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2012/19/EU (WEEE). Instrukcje dotyczące utylizacji w Europie można znaleźć na stronie www.ohaus.com/weee |



Figure 1 / Obrázek 1 / 1. ábra / Abb. 1 / Figura 1 / Figura 1 / Figur 1 / Afbeelding 1 / Illustrationen 1 / Rysunek 1

Figure 2 / Obrázek 2 / 2. ábra / Abb. 2 / Figura 2 / Figura 2 / Figur 2 / Afbeelding 2 / Illustrationen 2 / Rysunek 2



Technical Data / Technická data / Műszaki adatok / Technische Daten / Dati Tecnici / Dados técnicos / Teknisk data / Technische data / Dane techniczne

| Model | Max | d |
|--------|------|-------|
| CX221 | 220 | 0.1 g |
| CX621 | 620 | 0.1 g |
| CX1201 | 1200 | 0.1 g |
| CX2200 | 2200 | 1 g |
| CX5200 | 5200 | 1 g |

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by OHAUS Corporation could void the user's authority to operate the equipment.