



Analogový teploměr s vpichovací sondou



Obj. č.: 67 24 66M-T466



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analogového teploměru s vpichovací sondou.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek slouží jako zapichovací nebo ponorný teploměr. Je vhodný ke kontrole teploty masa, ale také tuku při fritování a teploty v uduřně. Do tekutiny se přitom smí ponořit pouze měřicí hrot. Výrobek není vhodný pro mytí v myčce na nádobí.

Teploměr je vybaven grafickým symbolem druhu masa a odpovídajícím doporučeným teplotám uvnitř masa. Při fritování zavěsíte teploměr pomocí klipsu jednoduše na okraj hrnce, přičemž měřicí sonda bude ponořena do oleje.



Teploměr je určen výhradně k měření teploty potravin.

www.ohaus-vahy.cz

www.vahymb.cz

info@metroservis.cz

telefon: 602 664 241

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do teploměru. Případné opravy svěďte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Teploměr nevyžaduje žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro teploměru.

Recyklace



Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Teplotní rozsah: 0°C až 300°C

Průměr číselníku: 50 mm

Délka měřicí sondy: 150 mm

Záruka

Na analogový teploměr poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku. **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/2/2014