



Návod k obsluze CZ



Digitální teploměry TFA 30.1009, TFA 30.1024 a TFA 30.1011



Pro Vaší bezpečnost

- Umístěte přístroj a baterii mimo dosah dětí
- Nevhazujte baterie do ohně, nezkratujte, nerozebírejte nebo nedobíjejte. Nebezpečí výbuchu !
- Baterie obsahuje škodlivé kyseliny. Aby nedošlo k vytečení baterie, měly by být slabé baterie vyměněny co nejdříve. Při manipulaci s vyteklymi bateriemi používejte ochranné rukavice a ochranné brýle !
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím nebo teplotním šokům.

1. Uvedení do provozu

- Odstraňte ochrannou folii z displeje.
- Otevřete bateriový prostor a odstraňte plastový pásek z baterie.
- Na displeji se objeví aktuální teploty.
- Přepínačem °C/°F nastavíte jednotky, ve kterých chcete měřit teplotu.

2. Umístění

- Zavěste teploměr v blízkosti okna na rám, stěnu pomocí hřebíku či šroubu nebo postavte na pevnou podložku pomocí výklopného stojánku.
- Kabel se senzorem umístěte otevřeným oknem nebo průchozím otvorem ven. Kabel se přizpůsobí tvaru okenního těsnění. (Pozor na ostré hrany rámu oken-vyvarujte se častému zavírání a otvírání okna.)
- Vyhněte se umístění v blízkosti topných těles a přímému slunečnímu záření.

3. Maximální a minimální teploty

- Opakovaným stiskem tlačítka MAX/MIN se postupně zobrazí maximální a minimální vnitřní teplota.
- Dalším opakovaným stiskem tohoto tlačítka se zobrazí postupně maximální a minimální venkovní teplota.
- Na aktuální teploty se dostanete stiskem téhož tlačítka. Pokud nestisknete po dobu 15 sekund toto tlačítko, tak se také vrátíte na aktuální teploty.
- Stiskem tlačítka RESET vymažete max/min hodnoty a jsou zobrazeny aktuální.

4. Řešení problémů

- Na displeji se nezobrazují žádná data: ujistěte se, že jsou baterie umístěné správně vyměňte baterii (1,5 V AAA baterie)
- Žádné údaje o venkovní teplotě: zkontrolujte kabel k venkovnímu senzoru



Tento výrobek byl vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít. Baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše ! Baterie odevzdejte pro ekologickou likvidaci na určených místech. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem, ale odevzdán na určené sběrné místo pro recyklaci.



Tento výrobek je schválen pro použití v ČR.

Dodavatel: Metroservis s.r.o.
Kladenská 6
Hostouň
273 53

www.ohaus-vahy.cz
www.vahymb.cz
www.metroservis.cz
info@metroservis.cz

